


# BRASIL - INUNDAÇÃO - Porto Velho / RO - ABRIL/2014


LANDSAT 8 - 08/ABR/2014 - Bandas 4, 5 e 6



LANDSAT 8 - 08/ABR/2014 - Banda 8



LANDSAT 8 - 27/AGO/2013



Fonte: USGS - LANDSAT-8  
Data Aquisição: 08/04/2014  
Resolução: 15 m (Banda 8); 30 m (Bandas 4, 5 e 6)

Imagem Pré-Evento  
Fonte: USGS - LANDSAT-8  
Data de Aquisição: 27/08/2013  
Composição: 6R-5G-4B


Produto ID: gerado pelo INPE  
através do acordo International Charter  
"Space and Major Disasters"  
Charter CALL ID 483, com imagens  
fornecidas pelo USGS.

### Legenda

Lâmina Água Detectada

Lâmina de água detectada por meio de processamento digital de imagens no SPRING. Classificação não supervisionada utilizando o algoritmo KMedias (Número de classes: 30) sobre as bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Este produto foi gerado usando técnicas digitais e necessita de verificação em campo. Protuto sem precisão cartográfica.



0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Km

1:25.000

Projeção: Lat/Long WGS84

